

10.07.2023

Konu: Panagro Tarım Hayv. A.Ş. Ve Çumpaş Zirai Ürünler A.Ş. 2.El Araç Satışı Hk.

İştiraklerimizden; Panagro Tarım Hayv. Gıda San ve Tic. A.Ş. ve Çumpaş Çumra Patates ve Zirai Ürünleri Değerlendirme San. A.Ş.'ye ait 2.El araçlar satılacaktır. Fiyat teklifleri KDV hariç alınacak olup KDV dahil fatura edilecektir. Teklifler toplandıktan sonra gerekli görülürse açık ihale yapılacaktır. İlgililerin tekliflerini aşağıda istenen belgelerle birlikte kapalı zarf içinde en geç 24.07.2023 Pazartesi Günü Saat 17:00'ye kadar ABH Holding haberleşme servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

MARKA	MODEL	PLAKA	ŞİRKET	KDV ORANI
HYUNDAI ACCENT ERA	2011	42 J 3539	ÇUMPAŞ	1%
MITSUBISHI L200	1994	42 HR 446	PANAGRO	20%
MITSUBISHI L200 4X4	2012	42 DBJ 09	PANAGRO	20%

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
İhale Komisyonu Başkanlığı

İSTENEN BELGELER

- 1-Fiyat Teklifi
- 2-Vergi Levhası ya da TC Kimlik Fotokopisi
- 3-İmza Sirküleri ya da İmza Beyannamesi
- 4-Fiyat Teklifinin %5 kadar teminat Bedeli

Panagro Tarım Ziraat Bankası Iban No: TR670001002255527075925031

Çumpaş Zirai Ürünler Ziraat Bankası Iban No: TR790001002255401452805042

İlgili Kişi : Ramazan Canlı – 0533 501 68 23

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.

Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No:9 Meram/KONYA Tel: 0 332 324 03 53 Fax: 0 332 324 03 45 - 46

Meram V.D. 5770494796 Ticaret Sicil No: 35065 Ticaret Oda Sicil No: 47747

E.mail: info@abholding.com.tr

Web: www.abholding.com.tr

Bayi Adı	Konya Selçuklu Karatay Sanayi	Ekspertiz Paketi	EKO CLASS
Bayi Adresi	Fatih Mh. Zevk Sk. No:40-46 (KARATAY SANAYİ) Konya/Selçuklu	Paket Tutarı	-
Bayi Telefonu	03322358282	Şasi	NLHCN41VABZ210213
Rapor Numarası	2792464	Yıl	2011
Plaka	42J3539	Model	ACCENT ERA 1.5 CRDi VGT SELECT (Y)
KM	304,457	Motor Gücü	81 KW - 109 BG
Marka	HYUNDAI	Tarih	21.02.2023
Yakıt Tipi	DİZEL		
Renk	BEYAZ (OPAK)		
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	2650005119
Telefon	5334686773	Telefon	5334686773



- NLHCN41VABZ210213 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Raporun orijinalliğini ekspertiz bilgilendirme sayfası ve tüm sayfaların alt kısmında bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Fatih Mh. Zevk Sk. No:40 Karatay/Konya Selçuk VD VN:7300647183 Tlf:(549) 663-4242 Mersis No: 07300064718300006 tarafından düzenlenmiştir.
- Bu rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır.



Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca model yılına göre sekiz yaşı veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Garanti kapsamındaki araçlar için satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.

YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA

42J3539

MÜŞTERİ AD SOYAD

: ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES

BAYİ KAŞE/İMZA

VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ

Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42J3539

Sayfa : 2 / 7
EKSPERTİZ NO : 2792464

EKO CLASS

İşlem Tarihi:	21.02.2023 14:35:21 - 15:16:35	Şasi No:	NLHCN41VABZ210213
Marka :	HYUNDAI	Model	ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT SELECT (Y) / 2011

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
2. Motor Yağ Kaçağı	Yok
3. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
4. Motor Yağ Durumu	İyi
5. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
6. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
7. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
8. Motor Kısımında Ses	Yok
9. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
10. Enjektörler	Kaçak Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME

10

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

11. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Yok
12. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	! Yayılmış Yağ Kaçakları Var
13. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
14. Fren Hortumları	Sağlam
15. Egzoz Sistemi	Sağlam
16. Motor Karter Muhafazası	! Yok

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

2

4

ARACIN TURBO KISMINDA YOGUN YAĞ KAÇAGI MEVCUT...ARACIN İNTERKOL HORTUMLARINDA TERLEMELER MEVCUT....



PLAKA
42J3539

MÜŞTERİ AD SOYAD

: ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES
VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ

BAYİ KAŞE/İMZA



SERİ NO



pilotgarage.com

—GÜVENLE BAKAR—

PilotGarage

PilotGarage

PilotGarage

Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42J3539

Sayfa : 3 / 7
EKSPERTİZ NO. : 2792464


EKO CLASS

İşlem Tarihi: 21.02.2023 | 14:35:21 - 15:16:35
Marka : HYUNDAI
Şasi No: NLHCN41VABZ210213
Model: ACCENT ERA 1.5 CRDi VGT SELECT (Y) / 2011

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	---------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
42J3539

MÜŞTERİ AD SOYAD

: ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES
VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ

BAYİ KAŞE/İMZA

SERİ NO



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42J3539

Sayfa : 4 / 7
EKSPERTİZ NO : 2792464

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 21.02.2023 | 14:35:21 - 15:16:35
Marka : HYUNDAI
Şasi No: NLHCN41VABZ210213
Model: ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT SELECT (Y) / 2011

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

17. Sol Ön Şasi	Orijinal
18. Sağ Ön Şasi	! Hasarlı
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	! Hasarlı
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	! Lokal Boyalı
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	! Lokal Boyalı
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	! Değişmiş
31. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
32. Sağ Alt Marşpiyel	! Boyalı/İşlemli
33. Güneş Yanığı	Yok
34. Ön Panel	Plastik
35. Arka Panel	! İşlemli
36. Ön Tampon	! Hasarlı
37. Arka Tampon	Plastik
38. Taban Sacı	! Ezik Var
39. Bagaj İç Havuz Sacı	! Hasarlı
40. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

11

13

SAG ÖN KAPI SÖK TAK YAPILMIŞ VE ALT KISIMI DÜZELTİLMİŞ ...SAG PODYE UCU İŞLEMLİ...SAG ÖN SAŞE İŞLEMLİ



PLAKA

42J3539

MÜŞTERİ AD SOYAD

: ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES

VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ

BAYİ KAŞE/İMZA

SERİ NO






Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42J3539

Sayfa : 5 / 7
EKSPERTİZ NO : 2792464

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 21.02.2023 | 14:35:21 - 15:16:35 Şasi No: NLHCN41VABZ210213
Marka : HYUNDAI Model: ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT SELECT (Y) / 2011

ARAÇ DİREK & ŞASI KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Lokal Boyalı	Sağ Ön Basamak	Lokal Boyalı
Sağ Arka Basamak	Boya ve İşlemli	Sağ Ön Kapı İç Direk	Lokal Boyalı
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Boya ve İşlemli	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASI KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	Hasarlı:4



PLAKA
42J3539

MÜŞTERİ AD SOYAD

: ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES
VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ

BAYİ KAŞE/İMZA



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42J3539

Sayfa : 6 / 7
EKSPERTİZ NO : 2792464


EKO CLASS

İşlem Tarihi: 21.02.2023 | 14:35:21 - 15:16:35
Marka : HYUNDAI

Şasi No:
Model

NLHCN41VABZ210213
ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT SELECT (Y) /
2011

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	81 KW - 109 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	74 KW - 99 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 91

41. Debriyaj Bilyalarında Ses	Yok
42. Debriyaj Baskı Balataları	İyi
43. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
44. Şarj Dinamosu	İyi
45. Krank Keçeleri	Sağlam
46. Tork Konvertörü	Manuel Şanzıman
47. Yakıt Kaçağı	Yok
48. Yakıt Sistemi	İyi

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME

8



PLAKA
42J3539

MÜŞTERİ AD SOYAD

: ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES
VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ

BAYİ KAŞE/İMZA



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42J3539

Sayfa : 7 / 7
EKSPERTİZ NO : 2792464

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 21.02.2023 | 14:35:21 - 15:16:35
Marka : HYUNDAI
Şasi No: NLHCN41VABZ210213
Model: ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT SELECT (Y) / 2011

BORÇ SORGULAMA

			
Araç Plaka	42J3539	TC Kimlik No	2650005119

MTV borcu yoktur.

HGS/OGS ve YİT (Yap-İşlet-Devret) Cezaları

HGS / OGS Cezaları	-1.00 TL	Avrasya Tüneli	-
Avrupa Otoyolu Cezaları	-	Anadolu Otoyolu Cezaları	-
Gebze-İzmir Otoyolu + Osmangazi Köprü Geçiş Cezaları	-	Kuzey Çevre Otoyolu + Yavuz Sultan Selim Köprü Geçiş Cezaları	-



PLAKA
42J3539

MÜŞTERİ AD SOYAD

: ÇUM - PAŞ ÇUMRA PATATES
VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ

BAYİ KAŞE/İMZA



Sayfa : 1 / 7
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	Konya Selçuklu Karatay Sanayi		
Bayi Adresi	Fatih Mh. Zevk Sk. No:40-46 (KARATAY SANAYİ) Konya/Selçuklu		
Bayi Telefonu	03322358282	Ekspertiz Paketi	EKO CLASS
Rapor Numarası	2787828	Paket Tutarı	-
Plaka	42HR446	Şasi	DJNK140RG001809
KM	413,058	Yıl	1994
Marka	MITSUBISHI	Model	L200 CİFT KABIN KAMYONET
Yakıt Tipi	DİZEL	Motor Gücü	84.49 KW - 113 BG
Renk	BEYAZ	Tarih	17.02.2023
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	7210380610
Telefon	5434897045	Telefon	5434897045



- DJNK140RG001809 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Raporun orijinalliğini ekspertiz bilgilendirme sayfası ve tüm sayfaların alt kısmında bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Fatih Mh. Zevk Sk. No:40 Karatay/Konya Selçuk VD VN:7300647183 Tlf:(549) 663-4242 Mersis No: 07300064718300006 tarafından düzenlenmiştir.
- Bu rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır.



Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca model yılına göre sekiz yaşı ve yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Garanti kapsamındaki araçlar için satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.

YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA

42HR446

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE

BAYİ KAŞE/İMZA



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42HR446

Sayfa : 2 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787828

EKO CLASS

İşlem Tarihi:	17.02.2023 14:50:48 - 15:24:46	Şasi No:	DJNK140RG001809
Marka :	MITSUBISHI	Model	L200 CIFT KABIN KAMYONET / 1994

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
2. Motor Yağ Kaçağı	Yok
3. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
4. Motor Yağ Durumu	İyi
5. Motor Soğutma Suyu Durumu	! Eksik
6. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
7. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
8. Motor Kısımında Ses	Yok
9. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
10. Enjektörler	Kaçak Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME

1

9

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

11. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Yok
12. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
13. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
14. Fren Hortumları	Sağlam
15. Egzoz Sistemi	Sağlam
16. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

6



PLAKA
42HR446

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE

BAYİ KAŞE/İMZA

SERİ NO



1
242



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42HR446

Sayfa : 3 / 7
EKSPERTİZ NO. : 2787828

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 17.02.2023 | 14:50:48 - 15:24:46
Marka : MITSUBISHI


Şasi No:
Model

DJNK140RG001809
L200 CİFT KABIN KAMYONET / 1994

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	----------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
42HR446

MÜŞTERİ AD SOYAD

PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE

BAYİ KAŞE/İMZA



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42HR446

Sayfa : 4 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787828

EKO CLASS

İşlem Tarihi:	17.02.2023 14:50:48 - 15:24:46	Şasi No:	DJNK140RG001809
Marka :	MITSUBISHI	Model	L200 ÇİFT KABIN KAMYONET / 1994

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

17. Sol Ön Şasi	Orijinal
18. Sağ Ön Şasi	Orijinal
19. Podye Sol	! Boyalı-İşlemli
20. Podye Sağ	! Boyalı-İşlemli
21. Amortisör Kulesi Sol	! Boyalı
22. Amortisör Kulesi Sağ	! Boyalı
23. Sol Üst Direk	! Boyalı/İşlemli
24. Sağ Üst Direk	! Boyalı/İşlemli
25. Sol Ön Direk	! Boyalı/İşlemli
26. Sağ Ön Direk	! Boyalı/İşlemli
27. Sol Kapı Orta Direk	! Boyalı/İşlemli
28. Sağ Kapı Orta Direk	! Boyalı/İşlemli
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	! Boyalı/İşlemli
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	! Boyalı/İşlemli
31. Sol Alt Marşpiyel	! Boyalı/İşlemli
32. Sağ Alt Marşpiyel	! Boyalı/İşlemli
33. Güneş Yansıması	Yok
34. Ön Panel	! Değişmiş
35. Arka Panel	! Değişmiş
36. Ön Tampon	! Hasarlı
37. Arka Tampon	! Hasarlı
38. Taban Sacı	! Ezik Var
39. Bagaj İç Havuz Sacı	! Boyalı/İşlemli
40. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

21

3

ARACIN TÜM PARÇALARINDA MACUN CATLAKLARI MEVCUT

ARACTA EZİKLER HASARLAR VE ÇÜRÜKLERDE MEVCUT



PLAKA
42HR446

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE

BAYİ KAŞE/İMZA



SERİ NO



444
242

Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42HR446

Sayfa : 5 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787828




EKO CLASS

İşlem Tarihi: 17.02.2023 | 14:50:48 - 15:24:46
Marka : MITSUBISHI

Şasi No:
Model

DJNK140RG001809
L200 CİFT KABIN KAMYONET / 1994

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Boya ve İşlemli	Sol Ön Cam Direği	Boya ve İşlemli
Sol Arka Üst Direk	Boya ve İşlemli	Sol Ön Basamak	Boya ve İşlemli
Sol Arka Basamak	Boya ve İşlemli	Sol Ön Kapı İç Direk	Boya ve İşlemli
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Boya ve İşlemli	Sol Üst Direk	Boya ve İşlemli
Sağ Orta Direk	Boya ve İşlemli	Sağ Ön Cam Direği	Boya ve İşlemli
Sağ Arka Üst Direk	Boya ve İşlemli	Sağ Ön Basamak	Boya ve İşlemli
Sağ Arka Basamak	Boya ve İşlemli	Sağ Ön Kapı İç Direk	Boya ve İşlemli
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Boya ve İşlemli	Sağ Üst Direk	Boya ve İşlemli

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
42HR446

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM

BAYİ KAŞE/İMZA

HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE

Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42HR446


Sayfa : 6 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787828

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 17.02.2023 | 14:50:48 - 15:24:46
Marka : MITSUBISHI

Şasi No: DJNK140RG001809
Model: L200 CİFT KABIN KAMYONET / 1994

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	84.49 KW - 113 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	74 KW - 99 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 87

41. Debriyaj Bilyalarında Ses	Yok
42. Debriyaj Baskı Balataları	İyi
43. Turbo Basınç Kontrolü	Turbo Yok
44. Şarj Dinamosu	İyi
45. Krank Keçeleri	Sağlam
46. Tork Konvertörü	Manuel Şanzıman
47. Yakıt Kaçağı	Yok
48. Yakıt Sistemi	İyi

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME

8



PLAKA
42HR446

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM

BAYİ KAŞE/İMZA

HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42HR446

Sayfa : 7 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787828

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 17.02.2023 | 14:50:48 - 15:24:46
Marka : MITSUBISHI

Şasi No:
Model

DJNK140RG001809
L200 CİFT KABIN KAMYONET / 1994

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka	42HR446	TC Kimlik No	7210380610
------------	---------	--------------	------------

#	MTV borcu yoktur.
#	HGS/OGS ve YİT(Yap-İşlet-Devret) cezası yoktur.



PLAKA

42HR446

MÜŞTERİ AD SOYAD

:

PANAGRO

TARIM

BAYİ KAŞE/İMZA

HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE



Sayfa : 1 / 7
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	Konya Selçuklu Karatay Sanayi	Ekspertiz Paketi	EKO CLASS
Bayi Adresi	Fatih Mh. Zevk Sk. No:40-46 (KARATAY SANAYİ) Konya/Selçuklu	Paket Tutarı	-
Bayi Telefonu	03322358282	Şasi	MMCJNKB40CD903642
Rapor Numarası	2787746	Yıl	2012
Plaka	42DBJ09	Model	L200 4x4 CİFT KABIN KAMYONET INVİTE
	516,517	Motor Gücü	100 KW - 134 BG
Marka	MITSUBISHI	Tarih	17.02.2023
Yakıt Tipi	DİZEL		
Renk	SİYAH		
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	7210380610
Telefon	5434897045	Telefon	5434897045



- MMCJNKB40CD903642 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Raporun orijinalliğini ekspertiz bilgilendirme sayfası ve tüm sayfaların alt kısmında bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Fatih Mh. Zevk Sk. No:40 Karatay/Konya Selçuk VD VN:7300647183 Tlf:(549) 663-4242 Mersis No: 07300064718300006 tarafından düzenlenmiştir.
- Bu rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır.



Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca model yılına göre sekiz yaşı veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Garanti kapsamındaki araçlar için satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.

YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA
42DBJ09

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA

Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42DBJ09

Sayfa : 2 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787746

EKO CLASS

İşlem Tarihi:	17.02.2023 14:22:35 - 14:44:14	Şasi No:	MMCJNKB40CD903642
Marka :	MITSUBISHI	Model	L200 4x4 CIFT KABIN KAMYONET INVITE / 2012

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
2. Motor Yağ Kaçağı	! Yayılmış Yağ Kaçağı
3. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
4. Motor Yağ Durumu	İyi
5. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
6. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
7. Gözle Görülebilen Kayışlar	! Ses Var
8. Motor Kısımında Ses	Yok
9. Egzoz Bölgesinde Duman	! Mavi Duman Atma Var.
10. Enjektörler	! Servis Kontrol

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME

4

6

ENJEKTÖR KEÇELERİNDE VE KULBÜTÖR KAPAĞINDA YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

11. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Yok
12. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	! Terleme Var
13. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
14. Fren Hortumları	Sağlam
15. Egzoz Sistemi	Sağlam
16. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

1

5



PLAKA
42DBJ09

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA



EKO CLASS


İşlem Tarihi: 17.02.2023 | 14:22:35 - 14:44:14
Marka : MITSUBISHI

Şasi No: MMCJNKB40CD903642
Model L200 4x4 CIFT KABIN KAMYONET
INVITE / 2012

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

								
BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
42DBJ09

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
 HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA

Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42DBJ09

Sayfa : 4 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787746

EKO CLASS

İşlem Tarihi:	17.02.2023 14:22:35 - 14:44:14	Şasi No:	MMCJNKB40CD903642
Marka :	MITSUBISHI	Model	L200 4x4 CİFT KABIN KAMYONET INVITE / 2012

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

17. Sol Ön Şasi	Orijinal
18. Sağ Ön Şasi	Orijinal
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
32. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
33. Güneş Yanığı	! Var
34. Ön Panel	Orijinal
35. Arka Panel	Orijinal
36. Ön Tampon	Plastik
37. Arka Tampon	Plastik
38. Taban Sacı	Sağlam
39. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
40. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

2

22

ARAÇTA KISMİ PARÇALARDA EZİKLER VE ÇİZİKLER MEVCUT



PLAKA
42DBJ09

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42DBJ09

Sayfa : 5 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787746




EKO CLASS

İşlem Tarihi: 17.02.2023 | 14:22:35 - 14:44:14
Marka : MITSUBISHI

Şasi No:
Model

MMCJNKB40CD903642
L200 4x4 CIFT KABIN KAMYONET INVITE
/ 2012

ARAÇ DİREK & ŞASI KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASI KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
42DBJ09

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA

Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42DBJ09

Sayfa : 6 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787746


EKO CLASS

İşlem Tarihi: 17.02.2023 | 14:22:35 - 14:44:14
Marka : MITSUBISHI

Şasi No:
Model

MMCJNKB40CD903642
L200 4x4 CİFT KABIN KAMYONET INVITE
/ 2012

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	100 KW - 134 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	0 KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0

41. Debriyaj Bilyalarında Ses	Yok
42. Debriyaj Baskı Balataları	! Orta
43. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
44. Şarj Dinamosu	İyi
45. Krank Keçeleri	Sağlam
46. Tork Konvertörü	Manuel Şanzıman
47. Yakıt Kaçağı	Yok
48. Yakıt Sistemi	İyi

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME

1

7

ARAÇ 4*4 OLDUĞU İÇİN DYNO PERFORMANS TESTİ YAPILMADI



PLAKA
42DBJ09

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM

BAYİ KAŞE/İMZA

HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Konya Selçuklu Karatay Sanayi
PLAKA : 42DBJ09

Sayfa : 7 / 7
EKSPERTİZ NO : 2787746

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 17.02.2023 | 14:22:35 - 14:44:14
Marka : MITSUBISHI
Şasi No: MMCJNKB40CD903642
Model: L200 4x4 CİFT KABIN KAMYONET INVITE / 2012

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka: 42DBJ09 TC Kimlik No: 7210380610

MTV borcu yoktur.

HGS/OGS ve YİT (Yap-İşlet-Devret) Cezaları

HGS / OGS Cezaları	-1.00 TL	Avrasya Tüneli	-
Avrupa Otoyolu Cezaları	-	Anadolu Otoyolu Cezaları	-
Gebze-İzmir Otoyolu + Osmangazi Köprü Geçiş Cezaları	-	Kuzey Çevre Otoyolu + Yavuz Sultan Selim Köprü Geçiş Cezaları	-



PLAKA
42DBJ09

MÜŞTERİ AD SOYAD

: PANAGRO TARIM
HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA

